



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

BursteP

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

odeietts iulla madca

odeiette	DuzcdsnsePu
1222240	-RQ6T/Ω 8R OH-E/TM/Ω
*EV 1K3 /EOE-TQO*E	
PS10w1	-resa singola
04llwO	tappo
0l11w1A	Rnterruttore
32K1lwA	1wZang incasso 1,k0 pollici
0k0/_	Tappo a lama diritta
k4kwT0310w22A	Tamper /esistant -rese
Pk232w1A-	9uic"port OHVE/, 1 -H/TE DRQ5OCE
32K3kw22A	Nac" da parete video
PS33Kwk1*	7RT WQ5wHMT k1W 4IB
PSK2	Oopertine resistente agli agenti atmosferici
33224	piastra a parete
1k1w20412wAO-	8ispositivo cablaggio lama dritta
SI02w-	8ritto Airing 8evices lama
04KP 6traight Dlade Airing 8evices	
1K3w-G	
120wT0410w22A	8ecora dupleL recipienti
TK0SSwA	-rese
TK3SSwT/A	-rese
ZWT/kwA	-resa dupleL
22kw2lll3w2kA	/E6R6TE5!Ω
*EVwR-+2lwk2!	*eviton R-+2lwk2! RllumaTech Electronic Gar" k2 -o@ erline, dimmer fluorescente per diapositive, I22VΩ, unipolare, a 4 vie, biancoXavorioXmandorla
P1KKKw1iΩ	6uperficie scatola posteriore per montaggio a doppia banda
kPA44	8ispositivo cablaggio AetZuard
kPA	giallo cappuccio parapolvere AetZuard
2lkw204ISw22O	8ritto 8ispositivo lama cablaggio
IS1K2w8P3	pannello
2klw5K0SSw22T	Test manuale
HG5R -/H RR	-/HOE66H/ controllo centrale
44Q22w14	HG5R TQ6TRE/Ω R5TE/5Ω!RH5Ω*E
12Q42wk	HG5RwGQR*
kSQ22wkC	3 /E*ΩY GH8M*H
SKQ22wk	75+ ZQTEAQY

Prodotto	Descrizione
9311-V0103	Monitoraggio DIGIFORCE® X/Y
8627-6001	sensore di coppia, non rotante,
8552-6005-B000SEE0	Cella di carico a compressione di precisione
8431-5100-NLB0S000	Cella di carico di precisione
8432-5020-N000S000	Sensore di forza miniaturizzato di precisione
2381-K003	Cavi di collegamento RESISTOMAT
8526-6050-S000S000	Cella di carico a compressione miniaturizzata
8526-6001-SB00S000	sensore di forza di compressione
8416-5500-N000S000	Cella di carico ultraminiaturizzata
8739-5010-V302	Sensore di spostamento LVDT con amplificatore IN-LINE
8417-5500-N000S000	Cella di carico a trazione e compressione miniaturizzata
8431-5100-N000S000	Cella di carico miniaturizzata di precisione a trazione e compressione
8526-6100-S000S000	Cella di carico a compressione
8526-6100-S0J0S000	Cella di carico a compressione con segnale di uscita standardizzato
8432-5200-N000S000	Sensore di forza miniaturizzato di precisione
8432-5200-N00ES000	
8500-B002-6030	Cella di carico a compressione di precisione
99540-000E-0270030	cavo di collegamento
99540-000B-0270030	Cella di carico a compressione
99163-540A-0150030	cavo di collegamento
1240-5	Resistenza costante
8402-6050-N000S000	Cella di carico a compressione con segnale di uscita standardizzato
Model 2316-V0001	Milliohmmetro RESISTOMAT per produzione e laboratorio
8661-5001-V2100	Sensore di coppia ad alta precisione
99539-000F-0520030	Cavo di collegamento
8695-5002-V08100	Cella di carico a compressione di precisione
8695-5002-V05100	Accoppiamento a soffietto in metallo
8719-5050-V001	Sensore di spostamento potenziometrico
8524-6002- S000S400	Cella di carico a trazione e compressione di precisione
8739-5005-V503	Sensore di spostamento induttivo con amplificatore IN-LINE
9206-V0001	Interfaccia sensore USB per sensori estensimetrici, potenziometrici, DC/DC e Pt100
8580-V024	sonda tattile
9307-V0101	Controllo Press-Fit DIGIFORCE® 9307
9307-V0201	Controllo Press-Fit DIGIFORCE® 9307
8719-5300-V001	Sensore di spostamento potenziometrico
99540-000F-0520100	Accoppiamento a soffietto in metallo
8661-5020-V3100	Sensore di coppia rotante ad alta precisione
0093-0741	scheda di potenza per 9307-V0101
1282-0.1	Resistori di precisione ad alta capacità
12DKD-1282	Certificato di calibrazione con simbolo di accreditamento (DAkKS)
12WKS-1282	certificato di calibrazione di fabbrica
4489-J	Calibratore di precisione DIGISTANT®
1240-10 Ohm	Resistenza alla calibrazione
8709-Z001	Accessorio di montaggio per sensori di spostamento

Prodotto	Descrizione
8661-5200-V0000	Sensore di coppia rotante ad alta precisione
8415-6005-NG00S000	Cella di carico a compressione miniaturizzata
8415-5200-NG00S000	Cella di carico a compressione miniaturizzata
8645-5005	Sensore di coppia rotativo senza contatto
8645-z003	Morsetto per sensore di coppia modello 8645 (fino a 17,5 N-m)
8201-5050-H021A	Trasduttore di pressione ad alta precisione
2317-V0000	Micro ohmmetro
8431-6020-N000S000	Cella di carico miniaturizzata di precisione a trazione e compressione
8415-5200-BGF0S000	seniore di forza di compressione miniaturizzato
9236-V400	Amplificatore di misura in linea a quattro canali per sensori DMS
99209-580A-0110002	cavo adattatore
7281-Z001	Alimentatore per 7281
7281-Z002	Custodia in alluminio per TRANS CAL 7281 e accessori
7200- SUITCASE	custodia in alluminio
7281-P101	Licenza per utente singolo per TRANS CAL 7281
72WKS-7281-00	Calibrazione ISO/di fabbrica per TRANS CAL tipo 7281
72DKD-7281-00	Certificato di calibrazione con simbolo di accreditamento (DAkkS) per TRANS CAL tipo 7281.
8738-DK812R5	Trasduttore di spostamento incrementale ad alta precisione
8709-5150	Accessorio di montaggio per sensori di spostamento
8709-Z002	Accessorio di montaggio per sensore di spostamento potenziometrico
8741-5050-V302	Trasduttore di spostamento induttivo con amplificatore integrato
8414-5050-N000S000	seniore di forza di compressione miniaturizzato
8526-5200-N000S000	Sensore di forza di compressione
86413-5005	
2381-K006 / connection cable for 2381	cavo di collegamento
8655-5160-V0001	Sensore di coppia rotante con misurazione della velocità integrata
1240-0.5	Resistore di calibrazione ad alta precisione
8656-5050-V00020	Sensore di coppia rotante di precisione
8427-5200-N000S000	Cella di carico a trazione e compressione a basso costo
8712-150	Trasduttore di spostamento potenziometrico
2354-6020-V0310	Resistore di precisione
8432-5020-N000S010	Sensore di forza di compressione
8416-5100-N000S000	Sensore
8402-6005-N000S000	Sensore
8526-6050-N0T0S000	Cella di carico
8526-5500-N0T0S000	Sensore di forza di compressione
8526-6002-N0T0S000	Sensore di forza di compressione
8526-6005-N0T0S000	Sensore di forza di compressione
8526-6010-N0T0S000	Sensore di forza di compressione
8526-6020-N0T0S000	Sensore di forza di compressione
1240-20	Resistenza di calibrazione
7200-CASE	custodia in alluminio
8402-6002-S000S000	Cella di carico a compressione miniaturizzata
8524-6001-S000S000	Cella di carico a trazione e compressione di precisione

Prodotto	Descrizione
5501-Z004	Set di montaggio
8552-5500...6025	Cella di carico
9307-OPT-VXXX1	DIGIFORCE® 9307 Opzione VXXX1
9307-OPT-VXXX2	Opzione di interfaccia PROFIBUS DIGIFORCE® 9307
9307-OPT-VXXX3	Opzione di interfaccia EtherNet/IP DIGIFORCE® 9307
9307-OPT-VXXX4	Opzione di interfaccia EtherCAT DIGIFORCE® 9307
9307-OPT-VX1XX	Opzione di interfaccia analogica/incrementale DIGIFORCE® 9307
9307-OPT-VX2XX	Opzione di interfaccia DIGIFORCE® 9307 PROFINET
93ABGIT	Calibrazione della catena di misura
4462-OPT-VX1X	Opzione di simulazione della termocoppia DIGISTANT® 4462
4462-OPT-VXX1	DIGISTANT® 4462 Opzione estesa di tensione/corrente
4485-V001	Giunto
8526-6100-N000S000	Cella di carico
2386-V803	Pinzette elettriche
8402-6005-SLBZS000	sensore di forza di compressione miniaturizzato
8416-5050-N000S000	Cella di carico
8432-5500-N000S000	CELLE DI CARICO
8416-5020-B000L000	
8524-6002- N000S000	Cella di carico
8526-6020-N000S000	
8416-5020-N000S000	
8416-OPT-BXXXXXXX	
8416-OPT-XXXXLXXX	
9206ABGIT	
9206-P100	
9206-P200	
8719-5450	
8719-5500	
8740-5050	
874X-OPT-V514	
4506	
4506S	
4591	
8402-6005-SL00S000	cella di carico
8432-5500-E000S000	
2354-6020-V0000	
8661-5020-V0102	
8661-OPT-VX1XX	Opzione misura angolare
8661-OPT-VXXX2	Opzione chiavette sull'alberino